



REINFORCER

Membrana acrílica de estireno-butadieno

DESTACADOS GENERALES:

Base agua, no tóxico, libre de solventes.

Se puede aplicar sobre superficies húmedas.

Secado rápido

Recubrimiento de goma altamente flexible

Fácil de aplicar

Bajo C.O.V. y no inflamable

DATOS TÉCNICOS:

Tipo de producto:

Estireno-butadieno

Sólidos (%):

69,23 ± 2% en peso

58,40 ± 2% en volumen

Peso/Galón:

11,27 ± 0.05 lbs. 5,11 ± 0,02 kg.

Color:

Verde grisáceo

Tiempo de secado:

30 - 60 minutos para tocar,

2 horas para recubrir

FABRICANTE:

Escudo de techo de EE. UU., LLC

apartado de correos 104

Matador, TX 79244 EE. UU.

TELÉFONO: +598 99 229 981

CORREO ELECTRONICO:

info@AlligatorHideUY.com

SITIO WEB: AlligatorHideUY.com

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN: AlligatorHide Reinforcer es una membrana líquida compuesta de estireno-butadieno y acrílico que brinda una excelente alternativa ecológica para muchas aplicaciones de techado e impermeabilización como membrana de base. Esta membrana monolítica brinda un excelente rendimiento cuando se usa como capa base o capa secundaria sobre superficies horizontales o verticales.

USOS: AlligatorHide Reinforcer es el segundo de dos recubrimientos que se utilizan en un sistema de techado reforzado protegido contra granizo para usar sobre una variedad de sustratos como superficies de concreto, membranas de asfalto modificado, techos construidos, espuma de poliuretano, tejas granuladas, metal, EPDM, TPO envejecido y alquitrán aglomerado. Se debe usar una capa superior protectora contra los rayos UV, como AlligatorHide Sunscreen, para proteger la base AlligatorHide de la exposición a la luz solar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia, sólida y libre de polvo, contaminantes o material suelto. Elimine todos los residuos y revestimientos sueltos mediante chorro de agua a alta presión o cepillo de alambre. Cualquier moho existente en la superficie debe eliminarse por completo y eliminarse antes de la aplicación de este producto. La superficie no debe acumular agua por más de 48 horas.

MEZCLADO: Premezcle durante 3 minutos antes de la aplicación solo si es necesario. Use un taladro y un mezclador tipo Jiffy para mezclar a baja velocidad (menos de 500 rpm) para evitar la entrada de aire.

COLOCACIÓN: Aplique con un rodillo de superficie rugosa de pelo de 3/4" o con rociador sin aire. El tiempo de secado será de aproximadamente 60 minutos al tacto. El tiempo de curado está controlado por el espesor del revestimiento aplicado, la humedad relativa y la temperatura. Espere de 2 a 4 horas entre capas a 75 °F (24 °C) grados o más a 18 mils o menos. Aplicar solo cuando la temperatura sea superior a 50 °F (10 °C). No aplique si se espera que la temperatura descienda por debajo de 50 °F (10 °C) antes de que el recubrimiento se haya secado por completo. Se necesitan dos capas completas para un sellado adecuado. Siempre aplique capas en diferentes direcciones. Nunca adelgace ni diluya toda su potencia.

EQUIPO RECOMENDADO: Utilice una bomba sin aire con una presión de 1500 a 2000 psi. Una entrega de fluido de 1 a 4 galones por minuto con una boquilla de rociado de 0.035 a 0.060. Las mangueras deben tener un diámetro interior de al menos 3/8" y del tipo de tasa de alta presión. Si la longitud de la manguera es de más de cincuenta pies, se requerirá un diámetro interior mayor.

JUNTAS Y REPARACIONES: Asegúrese de que las juntas, grietas, costuras y tapajuntas estén firmes, limpios y secos. Si se aplica en juntas o costuras, asegúrese de usar una varilla de respaldo. Aplique relleno de grietas y un tejido de poliéster sobre grietas, costuras, tapajuntas y alrededor de cualquier objeto de pie alrededor de 3 pulgadas a ambos lados, y deje secar completamente.

LIMPIEZA: Limpie el rodillo y el equipo después de usarlos con agua tibia y jabón.

EMPAQUE: Balde de 5 gal, Tambor de 55 gal y Contenedor de 250 gal.

¡ADVERTENCIA! No permita que el producto se congele. Los respiradores para vapor orgánico aprobados por NIOSH se recomiendan en áreas confinadas o cuando las condiciones (como polímero calentado, lijado) pueden causar altas concentraciones de vapor. Evite el contacto con la piel o los ojos. Lavar la piel con agua y jabón si ocurre contacto. Si ocurre contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos y obtenga atención médica. Lea y comprenda todas las precauciones en las etiquetas de los contenedores y las hojas de datos de seguridad antes de usar este material. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.